

楡形北小学校(平成30年度点検結果:7件)						対策の要請先			対策結果・予定 (年度末に記入)	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	みんなであちづくり推進課	道路整備課	警察		
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り	H30.6対策会議				
1	桃園660番地先 桃園神社前信号交差点300m程西交差点	車両の交通量が多い。	市道		①横断歩道の設置、信号機の設置 ②通学路である表示看板の設置	工事実施予定 ・要望書の提出				交差する道路の整備を終えてからの対応
2	桃園705番地先交差点	拡幅工事中だが、完成すると広い道路になり、児童が渡るのに大変危険。	市道		横断歩道の設置	工事実施予定 ・要望書の提出				設置済
3	学校正門前の横断歩道(西門)	横断歩道が薄くなっているので運転手が気づきにくい。 速度を出す車両が多い。	市道	7月9日	・横断歩道の再塗装 ・「スピード落とせ」などの看板設置、路面に「徐行」などの文字塗装	・要望書の提出 ・「スピード落とせ」看板設置は申請書で提出	○	○	(○)	申請中
4	県道韮崎南アルプス中央線 曲輪田710番地先交差点	旧国道52号線の迂回路として交通量が多く、また、大型車両の通りも多いため、大変危険である。	県道		学童注意などの看板設置	・申請書の提出	○			申請中
5	上宮地48番地先 交差点	朝夕の交通量の多さと道幅の狭さ、見通しの悪さによって大変危険である。	市道		何らかの対策をお願いしたい	・具体的な対策方法をお願いしたい。→市教委へ連絡を		○		対策待ち
6	上宮地36番地先 楡形スポーツ公園通りとの交差点	南北の旧道が優先されているが、楡形スポーツ公園通りを利用する車両が速度を出して危険。	市道		楡形スポーツ公園通りに「学童注意」「スピード落とせ」の看板設置	・申請書の提出	○	○		信号機設置済
7	曲輪田地区 富士川西部広域農道 曲輪田農村公園西交差点・やすらぎ橋	速度を出す車両が多く、児童が道路を渡る際危険	市道		①横断歩道の設置 ②「学童注意」、「スピード落とせ」などの看板の設置	①要望書の提出 ②申請書の提出	① ②		①	申請中