

## 橿形北小学校 2025年度通学路安全点検結果：9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	桃園地区 ケーヨーデイツー橿形店北 西交差点	市道	交通が多い上、下校時は民家の壁で見通しが悪い。ミラーはあるが、子どもには距離感がわかりにくい。	横断歩道の設置	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。
2	新規	桃園地区 競技場東のセブンイレブン 北道路	市道	道幅が狭く、白線もないので危険。	歩道線の追加	道路幅員が狭く、白線を引くことができません。路面標示による安全対策を検討中。
3	継続	曲輪田地区 安らぎ橋南側	市道	横断歩道がなく、朝は交通が多いため、スピードを出す車もあって危険。	横断歩道の設置	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。南にある横断歩道を渡ったらどうか。
4	新規	曲輪田地区 諏訪神社～JA曲輪田	県道	広く見通しが良いのでスピードを出している車が多い。カーブでも減速しない車もあり、恐怖を感じる。	横断歩道の書き直し、注意看板の設置、標識の設置	補修済み。 R7看板設置予定
5	新規	曲輪田地区 諏訪神社南側	市道	道が狭く、舗装状況も悪いが、朝はスピードを出す車が多く、交通量も多い。	注意看板の設置	看板設置場所無し
6	継続	上宮地区 榑郵便局前の通り	市道	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道の設置または色の塗分け	歩道の設置の検討。 幅員が狭く、白線を引くことができないためグリーンベルトの設置もできません。路面標示による安全対策を検討中。
7	継続	上宮地区 榑郵便局北西四つ角	市道	横断歩道がなく、車もスピードが出ているので、児童の横断時に危険	横断歩道の設置、看板の設置	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。 R6看板設置済み
8	新規	上宮地区 農村公園付近から国体道 路四つ角	市道	道も狭く、対向車がすれ違うのにも困難。	注意看板の設置、道路の着色等	R7看板設置予定

橿形北小学校 2025年度通学路安全点検結果：9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	新規	上宮地地区 上宮地3222-2交差点	市道	児童が歩く側には止まれの標識があるが、交差している側には標識がないため、かなりのスピードで車が通り、危険。道幅も狭い。	標識の設置	R7看板設置予定