

# 櫛形北小学校(令和元年度点検結果:5件)

櫛形北小学校(令和元年度点検結果:5件)					対策の要請先					対策結果・予定 (年度末に記入)	対策結果・予定 (年度末に記入)	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	市民活動支援課	道路整備課	農林土木課	警察	防災危機管理室		
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り	R1.7対策会議						
1	桃園705番地先交差点	・通勤時間帯、東西を走る道路を速度を出す車両が多い。交差点南から登校する子どもが見えない。 ・「通学路、子ども飛び出し注意等の看板」が小さく見づらい。		7月22日	・看板新設要望	◆学校から要望書を提出	○					・電柱幕1枚、看板1枚設置済(R1年度)
2	桃園660番地先 桃園神社前信号交差点300m程西交差点	・生徒が通学路として利用しているが、信号及び横断歩道がない。一日中交通量が多く危険であり、交通事故も発生している。		7月22日	①信号設置要望 ②看板設置要望	◆学校から要望書を提出② ①信号が近距離にあり、運転手の信号見間違え等もことから信号機設置は難しい。	②					②電柱幕1枚設置済
3	桃園地区 古小路公会堂付近	・古小路公会堂より車に向かう側溝があぶない。 ・鉄板が敷いてあるが、車の重みで凹んできつつある。 ・近所の子どもが落ちてケガをした。(地域住民からの情報)			・側溝整備 * 桃園区から要請済み)							対策済
4	韮崎南アルプス中央線 曲輪田入口信号交差点西側	・横断歩道が無いため、子どもたちが歩道側になかなか渡れない。速度を出してくる車両が多く危ない。 ・歩行者信号が点灯して6-7秒で点滅する。子どもたちがゆっくり渡ることができず、毎朝、あわてて渡っている。			①横断歩道設置要望 ②歩行者点灯時間延長	◆学校から要望書を提出① ②交通量、時間等調査後回答。			①②			①②現地確認後、実施の検討
5	曲輪田地区 富士川西部広域農道 曲輪田農村公園西交差点・やすらぎ橋	・横断歩道がなく、車両も速度が出ているので渡る時に注意が必要。 ・速度を出す車両が多く、減速する車両が少ないため道路横断時に危険である。 ・信号は設置できないと聞いているため、横断歩道の設置を希望。			・横断歩道設置要望	◆学校から要望書を提出			○			通学路の見直しを検討する。