

### 櫛形北小学校 2020年度通学路安全点検結果:7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1		■ 桃園地区 ・旧JA跡地:東の交差点		・通勤時間帯、東西を走る道路をスピードを出す車が多い。南から来る子どもが見えない。 ・「通学路、子ども飛び出し注意等の看板」が小さい、見づらい。	①信号機設置要望または②横断歩道設置要望	調査中
2		■ 桃園地区 ・小林メリヤス北西の十字路		・変則十字路になっており、子どもたちがそれぞれに横断する場合に危険である。	①横断歩道設置要望 ②「とまれ」の塗装塗り直し	道路改良中であり、改良後に検討。
3		■ 桃園地区 ・グンゼ・共立病院西側 農道(直線道路)		・何人かの生徒が通学路として利用しているにもかかわらず、信号も横断歩道もなく、さらに一日中交通量が多いため、いつも危険だと思っています。大人でもいつも渡る時ハラハラします。(過去に交通事故あり)	①横断歩道要望または②信号設置要望 ③「とまれ」の塗装塗り直し	横断歩道と信号機について調査中。 標示補修は今年度中に上申予定
4		■ 桃園地区 ・798番地		・歩道に木の枝がのびてきている状況。歩いている子どもたちは歩道を降りて、車道に下りなければならぬ。さらに伸びてくると危険度は増してくる。	・伐採要望	7/16現在、植栽は適正に管理されていた。
5		■ 曲輪田地区 ・セブンイレブン西側		・横断歩道が無いので、子どもたちが歩道側になかなか渡れない状況である。スピードを出してくる車が多く危険な状況である。 ・歩行者信号が転倒して6-7秒で点滅する。子どもたちがゆっくり渡ることができない。また、東西からの来る車は信号時間が短いことを知っているため、猛スピードで渡り切ろうとして危険な状況である。	①横断歩道設置要望 無理ならば少し離れた交差点に横断歩道設置 ②歩行者点灯時間延長:青信号時間延長希望	調査中
6		■ 曲輪田地区 ・やすらぎ橋		・横断歩道がなく、車もスピードが出ているので横断時に危険な状況である。 ・横断する際、車が減速せず、建物の陰でよく見えな子どもたちにとっては危険な状況である。 ・信号は設置できないと聞いているので、横断歩道でもあれば少し安心できるのではないかと思われる。	・横断歩道設置要望	横断歩道設置は難しい。
7		■ 上宮地区 ・櫛郵便局北側		・朝の通学時間帯に車が多く、細い道をスピードを出して走っており、子どもたちが危険である。(櫛郵便局前に至るまで非常に道路が細く危険な状況である。) ・大和川橋までの道路と、総合公園までの道路に分かれるが、その部分も通勤の車が多く危険な状況である。	・横断歩道の塗り直し要望	今年度中に上申予定