

櫛形北小学校 2021年度通学路安全点検結果:9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	旧JA跡地:東の交差点 (桃園神社西交差点)	市道	・通勤時間帯、東西を走る道路をスピードを出す車が多い。	・信号機設置 ・ミラー設置	・監視活動 ・信号機設置上申済み
2	継続	・小林メリヤス北西の十字路	市道	・変則十字路になっており、子どもたちが横断するのに危険である。	・信号機設置要望 ・横断歩道設置要望	信号設置予定。
3	新規	桃園神社西交差点	市道	・信号機も横断歩道もなく、1日中車の交通量が多い。	・信号機設置要望 ・横断歩道設置要望	信号設置予定。
4	新規	ケーヨーD2裏道路R52	国道	・交通量が多く、横断することがなかなかできない。	・横断歩道設置希望	桃園神社東交差点まで歩道が整備されているので必要性が低い。通学路変更も検討。
5	継続	セブンイレブン西側交差点	市道	・横断歩道がなく、子どもたちが歩道に渡れない。スピードを出してくる車が多い箇所である。	・横断歩道設置希望	歩道をつなぐ形で公団歩道があるので、増設の必要性は低い。
6	新規	デイサービスわたぼうし交差点 (わたぼうし通り)	県道	・交通量が多く、横断歩道がないため渡ることができない。	・横断歩道設置希望	信号交差点まで県道に歩道が設置されているので必要性が低い。
7	継続	やすらぎ橋	市道	・横断歩道がなく、車もスピードが出ているので横断時に危険な箇所である。	・横断歩道設置希望	通学路変更を検討中
8	継続	郵便局北西四つ角	市道	・道幅が狭く車の往来も多い。歩道もないで子どもの安全が保てていない。	・歩道設置希望	対応時期未定。
9	継続	国体道路四つ角	市道	・信号機や横断歩道は設置されているのだが、西側から来る車のスピードがとても速い。運転手への注意喚起が必要である。	・看板設置	立看板1枚設置。