

櫛形北小学校 2021年度通学路安全点検結果:6件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	日立製作所から曲輪田セブンイレブンの歩道	県道	歩道が狭く、住宅の植栽や車の駐車により、車道を歩かなくてはならない時がある。またスピードを出す車が多く、大型ダンプなどの交通量が多いため、危険な箇所である。	歩道拡幅やガードレール設置希望	調査の上検討
2	新規	曲輪田のセブンイレブンから曲輪田橋の歩道	市道	歩道にある植栽や畑からの草が歩道にかかり、通行の妨げとなっている。	定期的な伐採作業	対応予定
3	新規	曲輪田セブンイレブン西側交差点	市道	横断歩道がなく、車もスピードが出ているので横断時に危険な箇所である。	横断歩道設置希望 看板設置	調査の上検討
4	新規	桃園橋から北に向かう大和川に沿う歩道	市道	土手の草が茂り、歩道にはみ出し、通行の妨げになっている。また蜂や蛇の目撃情報も多く、危険度が高い。	定期的な伐採作業	対応予定
5	新規	さくらんぼ保育園西の交差点	市道	農道との交差点で横断歩道がなく、車もスピードが出ているので横断時に危険な箇所である。	横断歩道設置希望 看板設置希望	調査の上検討
6	継続	榑郵便局北西四つ角	市道	横断歩道がなく、車もスピードが出ているので横断時に危険な箇所である。	横断歩道設置希望 看板設置	調査の上検討