

① 榎形北小学校 2023年度通学路安全点検結果: 6件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	桃園地区「榎形北小通学路」の点滅信号	県道	見通しが悪く、横断歩道も消えかかっている。信号の押しボタンが道路側に出ており、押すときに危険である。	横断歩道の書き換えと押しボタンの向きの変更	補修済
2	新規	桃園地区小林メリヤス北側交差点	市道	道路が新しくなり、交差点に信号や横断歩道はあるが、通学路になっている箇所には横断歩道がない。	通学路になっているカ所への横断歩道設置	幅員が狭く基準を満たしていない、交通量も少ないので設置は難しい
3	新規	曲輪田地区安らぎ橋南側	市道	横断歩道がなく、朝は交通量が多いため、スピードを出す車もあって危険。	横断歩道の設置	調査検討中
4	新規	上宮地地区大和橋北西のカーブ	市道	やぶで見通しが悪く児童が死角になる。カーブミラーもへこんでいる。	カーブミラーの修理 やぶの定期的な伐採	鏡面交換 地権者へ通知を行う。
5	新規	上宮地地区榎郵便局前の通り	市道	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道の設置	歩道幅員の検討 グリーンベルトの設置
6	継続	上宮地地区榎郵便局北西四つ角	市道	横断歩道がなく、車もスピードが出ているので、児童の横断時に危険	横断歩道の設置 看板の設置	調査検討中