

①橿形北小学校 2024年度通学路安全点検結果：8件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	桃園地区 小林メリアス北側交差点	市道	道路が新しくなり、交差点に信号や横断歩道はあるが、通学路になっている箇所には横断歩道がない。	通学路になっている箇所への横断歩道設置	幅員が狭く基準を満たしていない、交通量少ないので設置は難しい
2	継続	曲輪田地区 安らぎ橋南側	市道	横断歩道がなく、朝は交通量が多いため、スピードを出す車もあって危険。	横断歩道の設置	調査検討
3	継続	上宮地地区 榊郵便局前の通り	市道	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道の設置または色の塗分け	歩道幅員の検討 グリーンベルトの設置
4	継続	上宮地地区 榊郵便局北西四つ角	市道	横断歩道がなく、車もスピードが出ているので、児童の横断時に危険	横断歩道の設置 看板の設置	看板設置可
5	新規	桃園地区 ケーヨーデイツー橿形店北西 交差点	市道	交通量が多い上、下校時は民家の壁で見通しが悪い。ミラーはあるが、子どもには距離感がわかりにくい。	横断歩道の設置	調査検討
6	継続	上宮地地区 大和橋北西のカーブ	市道	やぶで見通しが悪く児童が死角になる。カーブミラーもへこんでいる。	カーブミラーの修理 やぶの定期的な伐採	鏡面交換 地権者へ通知を行う。
7	新規	桃園地区 陸上競技場北東T字路横断 歩道	市道	登下校時に交通量が多く、横断歩道が児童だけではなかなか渡れない。横断歩道の表示も消えかかっている。	横断歩道の書き直し	調査検討
8	新規	桃園地区 陸上競技場北西 T字路 桃園橋東詰め	市道	車通りは常にある。北小方面から中学校へ(あるいはその逆)行く際、横断歩道があるところまでは距離があるため、渡ろうとすると危険。	横断歩道の設置	調査検討